



Nébian Lous Pradals : entretien depuis 2022 selon la méthode de Sepp Holzer (SH)



05012001 Google



18072010 Google



20072023 Google + Numéros



N°2 29032022 butte



N°5 13062023l butte



N°6 13062023 Bassine sans epdm selon SH



N°1 bassine epdm 24032025



22072025 par drone : bassines N°1, N°6 et butte N° 2 (non visible)

Lous Pradal, Nébian : Les travaux du **N°1** (voir 20072023 Google), qui date d'avant 2001, a été restaurés en 2024, et le **N°6**, qui a été creusé en mars 2023, sont visibles sur l photo à droite en bas. La butte **N°2** creusé en 2022 n'est plus visible. Il apparaît que la butte **N°2** et la bassine **N°6** ont déjà amélioré la croissance des chênes visibles sur cette photo.

Dans la photo de Google Earth du 5 janvier 2001, on devine plusieurs murs perpendiculaires au chemin du bas. Tous ces murs suivent exactement la pente et un canal parallèle permet d'éliminer l'eau rapidement. Le chemin au fond du vallon longe un fossé profond qui lui aussi accélère l'écoulement de l'eau. Pour encore aggraver la situation, le chemin de terre a été bétonné il y a peu de temps.

