

Nébian Lous Pradals : entretien depuis 2022 selon la méthode de Sepp Holzer (SH)



05012001 Google



18072010 Google



20072023 Google + N°



N°3 29032022 butte



N°5 13062023l butte



N°6 13062023 Bassine sans epdm
selon SH



N°1 bassine epdm 24032025



Lous Pradal drone 22072025 Les travaux des N°1 qui date d'avant 2001 et restauré en 2024 et le N°6 creusé en mars 2023 sont visibles sur l photo à droite. La butte N° % creusé en 2022 n'est plus visible. Il apparaît que la butte N°+ et a bassine N°6 ont déjà amélioré la croissance des chênes visibles sur cette photo.

Dans la photo de Google Earth du 5 janvier 2001, on devine plusieurs murs perpendiculaires au chemin du bas. Tous ces murs suivent exactement la pente et un canal parallèle permet d'éliminer l'eau rapidement. Le chemin au fond du vallon longe un fossé profond qui lui aussi accélère l'écoulement de l'eau. Pour encore aggraver la situation, le chemin de terre a été bétonné il y a peu de temps.